



# COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## PIANO REGOLATORE GENERALE INSEDIAMENTI STORICI

VARIANTE SOSTANZIALE IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015

STESURA CONCLUSIVA MAGGIO 2023

### FASCICOLO SCHEDATURA N. 4 MANUFATTI DI RILEVANZA CULTURALE


Il Commissario ad Acta	Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
<p><b>DELIBERE DI ADOZIONE PRELIMINARE</b> n. 1 dd. 11/10/2021 e n. 2 dd. 28/04/2022</p> <p><b>DELIBERA DI DEFINITIVA ADOZIONE</b> n. 1 dd. 28/02/2023</p>	<p>PROT. N. S013/2022/18.2.2-2022-99GBE CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE VERBALE N. 16/2022 DD. 25 OTTOBRE 2022 PRATICA 2952 E SUCCESSIVA COMUNICAZIONE PROT. N. S013/2023/18.2.2-2022-99GB DD. 08/05/2023</p>
Il Tecnico	Collaboratori
 DOTT. ARCH. STEFANO BASSETTI	DOTT. ARCH. CLAUDIO BATTISTI RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO SCHEDATURA PRG-IS GEOM. CHIARA DALLAGO STESURA INFORMATICA SCHEDE E CARTOGRAFIA DIGITALE CAD DOTT. ING. NICOLA LONARDONI CARTOGRAFIA DIGITALE CAD E GIS SU STANDARD P.A.T. DOTT. ARCH. MANFREDI TALAMO AGGIORNAMENTO NORMATIVA E PRONTUARIO PRG-IS
La Giunta Provinciale	Pubblicazione sul B.U.R. N. _____ DD. _____

<b>n. scheda PRG-IS 2020</b>	<b>n. scheda originaria PUC/PRGIS</b>	<b>P.ED. / P.F.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Localizzazione (via/località)</b>
<b>1</b>	57	p.ed. 156	PORTALE	Via Borelli / Castello delle Flecche
<b>2</b>	58	p.f. 3281/1	FONTANA	P.zza della Torre
<b>3</b>	59	p.ed. 87	PORTALE	P.zza della Torre
<b>4</b>	60	p.ed.117/1	PORTALE	Via Marconi
<b>5</b>	61	p.ed. 78 (ex 72/2)	PORTALE	Via Altinate
<b>6</b>	62	p.ed. 43	PORTALE	Via Giacometti
<b>7</b>	63	p.ed. 9/2	PORTALE	Via della Chiesa
<b>8</b>	64	p.ed. 225/2	PORTALE	Via Damiano Chiesa
<b>9</b>	65	p.ed.251/1	PORTALE	Via M. Spagnolli
<b>10</b>	66	p.ed. 386/1	PORTALE	Via F. Filzi
<b>11</b>	67	p.ed. 44/1 e 44/4	PORTALE	Via Roma
<b>12</b>	68	p.f. 1549/3	CAPITELLO	Via Al Bondone
<b>13</b>	69	p.ed. 540	CAPITELLO	Località Torricella (Cava Michelini)
<b>14</b>	418	p.ed. 423	CAPITELLO	Località Gazzo
<b>15</b>	418/1	p.f. 795	CAPITELLO	Località Vegri
<b>16</b>	418/2	p.f. 1550/2	CAPITELLO	Località Grezz
<b>17</b>	418/4	p.f. 1774/8	CAPITELLO/GROTTA	Località Canova



**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

**ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**



**ANALISI / PROGETTO**

**NUMERO DI SCHEDA**

**01**


1	<b>Tipologia funzionale</b>				
	Capitello	A	Croce in pietra		
	Portale in pietra	B	Croce in legno		
	Fontana in pietra o in cemento	C	Croce in cemento		
	Lavatoio in pietra e/o cemento	D	Altro		
2	<b>Epoca di costruzione</b>	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939			
3	<b>Degrado</b>	nullo medio elevato			
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>			
5	<b>Localizzazione: Via Borelli / Castello delle Flecche</b>				
6	<b>Note:</b>				
7	<b>Proprietà: ITEA e altri</b>				

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**



**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE



## ANALISI / PROGETTO

## NUMERO DI SCHEDA

02

Tipologia funzionale	
1	Capitello Portale in pietra Fontana in pietra Lavatoio in pietra e/o cemento
	<input type="checkbox"/> A Croce in pietra <input type="checkbox"/> B Croce in legno <input checked="" type="checkbox"/> C Croce in cemento <input type="checkbox"/> D Altro
2	Epoca di costruzione
	<input type="checkbox"/> anteriore al 1860 <input type="checkbox"/> tra il 1860 e il 1939 <input type="checkbox"/> posteriore al 1939
3	Degrado
	<input type="checkbox"/> nullo <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> elevato
4	Categoria di intervento prevista:
5	Localizzazione: Piazza della Torre
6	Note: presso la Torre di S. Zeno
7	Proprietà: COMUNE DI ALDENO


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE



## ANALISI / PROGETTO

## NUMERO DI SCHEDA

03

1	<b>Tipologia funzionale</b>				
	Capitello	A	Croce in pietra	E	
	Portale in pietra	B	Croce in legno	F	
	Fontana in pietra o in cemento	C	Croce in cemento	G	
	Lavatoio in pietra e/o cemento	D	Altro	H	
2	<b>Epoca di costruzione</b>			anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>
				tra il 1860 e il 1939	<input type="checkbox"/>
				posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>			nullo	<input type="checkbox"/>
				medio	<input checked="" type="checkbox"/>
				elevato	<input type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	RESTAURO (art. 88 NA)			
5	<b>Localizzazione: Piazza della Torre</b>				
6	<b>Note: datato 1799</b>				
7	<b>Proprietà: privata</b>				


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE



## ANALISI / PROGETTO

## NUMERO DI SCHEDA

04

1	<b>Tipologia funzionale</b>	<input type="checkbox"/> A Croce in pietra <input checked="" type="checkbox"/> B Croce in legno <input type="checkbox"/> C Croce in cemento <input type="checkbox"/> D Altro		<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
	Capitello			
	Portale in pietra			
	Fontana in pietra o in cemento			
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>		nullo medio elevato	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> x <input type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>		RESTAURO (art. 88 NA)	
5	<b>Localizzazione:</b> Via Marconi			
6	<b>Note:</b>			
7	<b>Proprietà:</b> privata			


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE



## ANALISI / PROGETTO

## NUMERO DI SCHEDA

05

1	<b>Tipologia funzionale</b>						
	Capitello	A	Croce in pietra	E			
	Portale in pietra	B	Croce in legno	F			
	Fontana in pietra o in cemento	C	Croce in cemento	G			
Lavatoio in pietra e/o cemento		D	Altro	H			
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860		<input checked="" type="checkbox"/>		
	tra il 1860 e il 1939		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	posteriore al 1939		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
3	<b>Degrado</b>	nullo medio elevato					
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	RESTAURO (art. 88 NA)					
5	<b>Localizzazione:</b> Via Altinate						
6	<b>Note:</b> arco datato 1657 rimaneggiato in cls negli anni 90						
7	<b>Proprietà:</b> privata						


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

**ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**



**ANALISI / PROGETTO**

**NUMERO DI SCHEDA**

**06**

1	<b>Tipologia funzionale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	Croce in pietra Croce in legno Croce in cemento Altro	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
	Capitello			
	Portale in pietra			
	Fontana in pietra o in cemento			
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>		nullo medio elevato	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>		<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>	
5	<b>Localizzazione: Via Giacometti</b>			
6	<b>Note: Edificio comprendente la Biblioteca</b>			
7	<b>Proprietà: ITEA</b>			


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

**ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**



**ANALISI / PROGETTO**

**NUMERO DI SCHEDA**

**07**

1	<b>Tipologia funzionale</b>		<input checked="" type="checkbox"/> A Croce in pietra <input type="checkbox"/> B Croce in legno <input type="checkbox"/> C Croce in cemento <input type="checkbox"/> D Altro	
	Capitello			
	Portale in pietra			
	Fontana in pietra o in cemento			
	Lavatoio in pietra e/o cemento			
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> x
3	<b>Degrado</b>		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> x
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>		<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>	
5	<b>Localizzazione:</b> Via della Chiesa			
6	<b>Note:</b> Concio con testa scolpita			
7	<b>Proprietà:</b> privata			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

**ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**



**ANALISI / PROGETTO**

**NUMERO DI SCHEDA**

08

1	<b>Tipologia funzionale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> A Croce in pietra <input type="checkbox"/> B Croce in legno <input type="checkbox"/> C Croce in cemento <input type="checkbox"/> D Altro	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
	Capitello		
	Portale in pietra		
	Fontana in pietra o in cemento		
2	<b>Epoca di costruzione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anteriore al 1860 <input type="checkbox"/> tra il 1860 e il 1939 <input type="checkbox"/> posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>	<input type="checkbox"/> nullo <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> elevato	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>	
5	<b>Localizzazione:</b> Via Damiano Chiesa		
6	<b>Note:</b> Concio scolpito		
7	<b>Proprietà:</b> privata		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023





## **VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015 E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

## **ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**



## **ANALISI / PROGETTO**

## **NUMERO DI SCHEDA**

09

1	<b>Tipologia funzionale</b>			
	Capitello	<input type="checkbox"/> A	Croce in pietra	<input type="checkbox"/> E
	Portale in pietra	<input checked="" type="checkbox"/> B	Croce in legno	<input type="checkbox"/> F
	Fontana in pietra o in cemento	<input type="checkbox"/> C	Croce in cemento	<input type="checkbox"/> G
	Lavatoio in pietra e/o cemento	<input type="checkbox"/> D	Altro	<input type="checkbox"/> H
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>
			tra il 1860 e il 1939	<input type="checkbox"/>
			posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>		nullo	<input type="checkbox"/>
			medio	<input checked="" type="checkbox"/> x
			elevato	<input type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>		RESTAURO (art. 88 NA)	
5	<b>Localizzazione:</b> Via M. Spagnolli			
5	<b>Note:</b>			
6	<b>Proprietà:</b> privata			


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE



**ANALISI / PROGETTO**

**NUMERO DI SCHEDA**

**10**

1	<b>Tipologia funzionale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> A Croce in pietra <input type="checkbox"/> B Croce in legno <input type="checkbox"/> C Croce in cemento <input type="checkbox"/> D Altro	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
	Capitello		
	Portale in pietra		
	Fontana in pietra o in cemento		
2	<b>Epoca di costruzione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anteriore al 1860 <input type="checkbox"/> tra il 1860 e il 1939 <input type="checkbox"/> posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>	<input type="checkbox"/> nullo <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> elevato	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>	
5	<b>Localizzazione:</b> Via F. Filzi		
5	<b>Note:</b> anfore scolpite ai lati		
6	<b>Proprietà:</b> privata		


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

**ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**



**ANALISI / PROGETTO**

**NUMERO DI SCHEDA**

**11**

1	<b>Tipologia funzionale</b>				
	Capitello	A	Croce in pietra	E	
	Portale in pietra	B	Croce in legno	F	
	Fontana in pietra o in cemento	C	Croce in cemento	G	
	Lavatoio in pietra e/o cemento	D	Altro	H	
2	<b>Epoca di costruzione</b>	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939			
3	<b>Degrado</b>	nullo medio elevato			
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	RESTAURO (art. 88 NA)			
5	<b>Localizzazione:</b> Via Roma				
6	<b>Note:</b> concio scolpito				
7	<b>Proprietà:</b> privata				


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

**ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**



**ANALISI / PROGETTO**

**NUMERO DI SCHEDA**


**12**

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	Capitello	A	Croce in pietra
	Portale in pietra	B	Croce in legno
	Fontana in pietra o in cemento	C	Croce in cemento
	Lavatoio in pietra e/o cemento	D	Altro
2	<b>Epoca di costruzione</b>	anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	
3	<b>Degrado</b>	nullo medio elevato	
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>	
5	<b>Localizzazione: Via Al Bondone</b>		
6	<b>Note: pietra e muratura</b>		
7	<b>Proprietà: privata</b>		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023






**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE****ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE****ANALISI / PROGETTO****NUMERO DI SCHEDA**

13

1	<b>Tipologia funzionale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	Croce in pietra Croce in legno Croce in cemento Altro	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
	Capitello			
	Portale in pietra			
	Fontana in pietra o in cemento			
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>		nullo medio elevato	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>		RESTAURO (art. 88 NA)	
5	<b>Localizzazione:</b> Località Torricella (Cava Micheli)			
6	<b>Note:</b> manufatto situato in area privata non accessibile e pertanto non rilevato			
7	<b>Proprietà:</b> Privata			


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

**ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**




**ANALISI / PROGETTO**

**NUMERO DI SCHEDA**


14

1	<b>Tipologia funzionale</b>			<b>Croce in pietra</b>	<b>E</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> Capitello	<input type="checkbox"/> B		
	Portale in pietra	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> F	Croce in legno	
	Fontana in pietra o in cemento	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> G	Croce in cemento	
	Lavatoio in pietra e/o cemento			Altro	<input type="checkbox"/> H
2	<b>Epoca di costruzione</b>			anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>
				tra il 1860 e il 1939	<input type="checkbox"/>
				posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>			nullo	<input type="checkbox"/>
				medio	<input checked="" type="checkbox"/>
				elevato	<input type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>			
5	<b>Localizzazione: Località Gazzo</b>				
6	<b>Note: datato 1836 - Ristrutturato in anni recenti</b>				
7	<b>Proprietà: Privata</b>				

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**






**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE****ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE****ANALISI / PROGETTO****NUMERO DI SCHEDA****15**

<b>Tipologia funzionale</b>		<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b> <b>D</b>	<b>Croce in pietra</b> <b>Croce in legno</b> <b>Croce in cemento</b> <b>Altro</b>	<b>E</b> <b>F</b> <b>G</b> <b>H</b>			
Capitello							
Portale in pietra							
Fontana in pietra o in cemento							
Lavatoio in pietra e/o cemento							
<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939					
<b>Degrado</b>		nullo medio elevato					
<b>Categoria di intervento prevista:</b>		<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>					
<b>Localizzazione: Località Vegri</b>							
<b>Note: Capitello Al Mas – Dedicato alla Madonna</b>							
<b>Proprietà: Privata</b>							

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**





**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE****ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE****ANALISI / PROGETTO****NUMERO DI SCHEDA**

16

<b>Tipologia funzionale</b>			
1	Capitello Portale in pietra Fontana in pietra o in cemento Lavatoio in pietra e/o cemento	A B C D	Croce in pietra Croce in legno Croce in cemento Altro
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939
3	<b>Degrado</b>		nullo medio elevato
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>		<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>
5	<b>Localizzazione:</b> Località Grezz		
6	<b>Note:</b> Capitello posizionato di fronte al rifugio antiaereo		
7	<b>Proprietà:</b> Privata		

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**








**VARIANTE SOSTANZIALE 2020 IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015  
E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO PROVINCIALE**

**ESTRATTO CARTOGRAFIA CATASTALE**



**ANALISI / PROGETTO**


**NUMERO DI SCHEDA**

**17**

1	<b>Tipologia funzionale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	Croce in pietra Croce in legno Croce in cemento Altro	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
	Capitello - Grotta			
	Portale in pietra			
	Fontana in pietra o in cemento			
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	<b>Degrado</b>		nullo medio elevato	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	<b>Categoria di intervento prevista:</b>	<b>RESTAURO (art. 88 NA)</b>		
5	<b>Localizzazione: Località Canova</b>			
6	<b>Note: Capitello - Grotta dedicato alla Madonna di Lourdes - Luogo di culto</b>			
7	<b>Proprietà: Privata</b>			

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023**





**GRUPPO ALPINI di ALDENO (TN)**

## **Restauri alla grotta di Lourdes**

**A cura di Cornelio Muraglia, Presidente del Gruppo  
ANA di Aldeno**

**Non tutti sono a conoscenza che in località Canova c'è un  
piccolo luogo di culto dove, salendo una stradina  
affiancata da croci che rappresentano la via crucis,  
si giunge ad una piccola piazzola tra gli alberi.**

**Un cancello protegge l'altare, la statua della Madonna di  
Lourdes e di Bernadette.**



**Questo luogo, chiamato grotta di Lourdes per la**

**somiglianza con il più famoso santuario francese, fu individuato da don Camillo Orsi e donato alla**

**comunità dal signor Baldo Emilio.**



**La prima domenica di maggio del 1942 la statua, dopo la  
benedizione nella chiesa del paese, venne portata a spalla  
dai coscritti del 1923 che erano in procinto di partire per  
il secondo conflitto mondiale. Tutta la comunità  
partecipò alla processione.**

**Ogni anno nel mese di maggio in questo luogo vengono  
celebrati dei riti religiosi.**

**Il Gruppo Alpini di Aldeno, su segnalazione di alcuni  
soci, ha sentito il dovere di intervenire per sistemare, con  
dei piccoli lavori di manutenzione, il piazzale antistante la grotta, ripulendolo dalle sterpaglie.  
Sono stati inoltre sistemati il cancello, l'inferriata e infine sono state sostituite alcune panchine.**