

DOMANDA 1

A seguito di segnalazione circa le precarie condizioni di sicurezza della copertura di un edificio prospiciente la pubblica via, il candidato, in qualità di Funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale, descriva le attività istruttorie e amministrative da porre in essere per il ripristino delle condizioni di sicurezza della copertura.

Fraile G.
Edenio F. P. M.
[Signature]

DOMANDA 2

Nel corso di un sopralluogo effettuato presso un edificio scolastico di proprietà comunale (scuola primaria), costruito negli anni '70, sono state rilevate le seguenti problematiche:

- infiltrazioni d'acqua in corrispondenza dei lucernari in copertura, con conseguente deterioramento di alcune porzioni del controsoffitto;
- segnalazione del Dirigente scolastico in merito alla necessità di eseguire interventi urgenti entro l'inizio del prossimo anno scolastico (6 mesi), tra cui il distacco di piastrelle nei servizi igienici e la presenza di muffa nei locali deposito ubicati al piano seminterrato;
- impianto elettrico non pienamente conforme alla normativa vigente.

Il/La candidato/a descriva le procedure tecniche e amministrative da attivare per l'esecuzione degli interventi sopra indicati.

Franco Gu
Edenico P...
...

DOMANDA 3

Viene contattato/a dall'assessore competente riguardo una richiesta di intervento per il rifacimento dell'asfaltatura di una strada deteriorata. Il/la candidato/a indichi le verifiche preliminari da svolgere, nonché le procedure operative e amministrative da avviare per la completa realizzazione dei lavori.

Fuoco go
Edeniz FORTI
S. S. S.

DOMANDA 4

Il Comune di Aldeno utilizza, in forza di un contratto di comodato gratuito, il piano terra di un immobile ubicato nel centro storico, costituito da tre livelli fuori terra. Al piano terra è insediata la biblioteca comunale, mentre i piani superiori sono adibiti a civile abitazione e risultano di proprietà privata.

A seguito di verifiche tecniche finalizzate alla regolarizzazione dell'attività sotto il profilo della prevenzione incendi, emerge la necessità di procedere all'adeguamento antincendio della biblioteca comunale.

Le principali criticità rilevate riguardano:

- la necessità di realizzare una nuova via di esodo conforme alla normativa vigente, mediante apertura di un varco nel muro portante centrale (muro di spina) dell'edificio;
- l'assenza di un impianto di illuminazione di emergenza;
- la necessità di modificare l'impianto idrico per l'adeguamento dei presidi antincendio (es. installazione nuovi naspi).

Il/la candidato/a indichi le verifiche preliminari da svolgere, nonché le procedure operative e amministrative da avviare per la completa realizzazione dei lavori

Fucina G.
Edeuro F.M.S.
- ccc -