



COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE GENERALE INSEDIAMENTI STORICI


VARIANTE SOSTANZIALE IN ADEGUAMENTO ALLA L.P.15/2015

ADOZIONE PRELIMINARE OTTOBRE 2021

FASCICOLO SCHEDATURA N. 2 ISOLATI I - L - M - N - O - P


Il Commissario ad Acta	Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
DELIBERA DI ADOZIONE PRELIMINARE <hr/>	PROT. N. _____ CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE Verbale N. _____ DD. _____ Pratica _____
DELIBERA DI DEFINITIVA ADOZIONE <hr/>	
Il Tecnico	Collaboratori
 DOTT. ARCH. STEFANO BASSETTI CAPOSERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI ALDENO	DOTT. ARCH. CLAUDIO BATTISTI RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO SCHEDATURA PRG-IS GEOM. CHIARA DALLAGO STESURA INFORMATICA SCHEDE E CARTOGRAFIA DIGITALE CAD DOTT. ING. NICOLA LONARDONI CARTOGRAFIA DIGITALE CAD E GIS SU STANDARD P.A.T. DOTT. ARCH. MANFREDI TALAMO AGGIORNAMENTO NORMATIVA E PRONTUARIO PRG-IS
La Giunta Provinciale	Pubblicazione sul B.U.R.
	N. _____ DD. _____

ESTRATTO PRG-IS 2020 ALDENO
SUDDIVISIONE TERRITORIO IN QUADRANTI



MAPPA ISOLATI

schede Centro Storico di Aldeno



Y edifici sparsi esterni al centro storico

X edifici in località Maso Carli

ISOLATO I		
N.SCHEDA	CAT. INT.	P.ED.
I1	R2 B	133
I2	R2 B	132/2
I3	R2 B	131
I4	R2 B	130
I5	R2 B	129
I6	R2 B	128
I7	R3 A	127
I8	R3 A	126
I9	R3 A	132/1-134/1-134/2
I10	R3 A	135/2
I11	R3 A	142-124
I12	R3 A	136/1
I13	R2 B	140
I14	R3 A	138
I15	R3 A	140
I16	R3 A	147
I17	R3 A	143
I18	R3 A	145
I19	R3 A	153/2
I20	R2 B	148
I21	R2 B	155
I22	R2 A	152
I23	R2 A	156
I24	R3 A	161/1-161/2
I25	R2 A	156
I26	R2 A	159
I27	R2 A	149-157
I28	R3 A	168-169
I29	R3 A	169
I30	R3 A	170
I31	R3 C	800
I32	R3 C	625
I33	R3 A	380-651
I34	R3 A	173/1
I35	R2 B	179
I36	R3 A	178/2
I37	R2 B	173/2-173/3

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Piazza Garibaldi, 11 e 13
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 133
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 11

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	C	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 11

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 si eliminino le superfetazioni del lato ovest

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti dei balconi

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Piazza Garibaldi, 15 e 17
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 132/2
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 12

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	C	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 12

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Piazza Garibaldi, 19
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 131
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 13

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	R		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	5	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 13

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista:	RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B
2. Prescrizioni:	<p>2.1 edificio soggetto a piano colore</p>
3. Indicazioni progettuali:	<p>3.1 venga realizzato l'intonaco "al liscio" con zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbricco"</p>

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Piazza Graibaldi, 21
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 130
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 14

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 14

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Piazza della Torre, 1 e 3
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	129
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 15

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 15

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Piazza della Torre
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 128
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



numero identificativo edificio / scheda: 16

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C non originali	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 16

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Marconi, 3
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 127
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 17

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	C	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 17

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 il tetto venga riproposto con struttura in legno
- 2.2 venga eliminato l'infisso inclinato in ferro e plexiglass a livello strada

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale e balconi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Marconi, 5
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 126
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 18

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

numero identificativo edificio / scheda: 18

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

2.1 si conservino il portale e le cornici in pietra originali

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Borelli |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 132/1 - 134/1 - 134/2 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | I |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 19

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 19

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 venga eliminata la tettoia in ferro e onduline
- 2.2 venga conservato il muro in sasso di delimitazione del cortile

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Marconi, 7
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 135/2
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 110

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	arco in pietra	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 110

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 si demolisca la superfetazione del piano rialzato ripristinando l'arco in pietra
- 2.2 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscurro

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Marconi, 9 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 142-124 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | I |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 11

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-P		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	P	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 111

PROGETTO DEL FABBRICATO

1.	Categoria di intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE R3 A
2.	Prescrizioni:	<ul style="list-style-type: none">2.1 si conservino il portale e le cornici in pietra originali2.2 venga ripristinato il portale in pietra parzialmente murato del piano terra2.3 si conservino le aperture ad arco del piano terra2.4 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur2.5 venga eliminata la tettoia in ferro e onduline
3.	Indicazioni progettuali:	<ul style="list-style-type: none">3.1 è ammessa la sostituzione della copertura in ferro e onduline con una struttura che si integri nel contesto, realizzata con materiali e tecniche dell'architettura tradizionale3.2 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale3.3 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 4 e 6
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 136/1
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 112

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B-C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B-C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 112

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

2.1 si conservino il portale e le cornici in pietra originali

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

3.3

venga realizzato l'intonaco "al liscio" con zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbricco"

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 10
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 140
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 113

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 113

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga realizzata la zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbricco"

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 12
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 138
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 114

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	PVC	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C (piano terra)	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:
----	----------------------

numero identificativo edificio / scheda: 114

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino le cornici in pietra originali
- 2.2 si demolisca la superfetazione del primo piano lato corte interna
- 2.3 si sostituisca il rivestimento in piastrelle dei gradini fronte strada con elementi in pietra

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 8/2
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 140
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 115

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	-	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C-Z*	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 115

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

2.1 si conservino le cornici in pietra originali

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 8/1
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 147
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 116

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C**	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	P-C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 116

PROGETTO DEL FABBRICATO

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Categoria di intervento prevista: | RISTRUTTURAZIONE R3 A |
| 2. | Prescrizioni: | <p>2.1 si conservino le cornici in pietra originali</p> |
| 3. | Indicazioni progettuali: | <p>3.1 venga mantenuta a vista la struttura in legno della copertura del volume secondario della corte</p> |

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Marconi, 11
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 143
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 117

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B-C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 117

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino le cornici in pietra originali
- 2.2 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscurro
- 2.3 si demolisca la superfetazione fronte strada

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Marconi, 13 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 145 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | I |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 118

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	-	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	4	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:		Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

PROGETTO DEL FABBRICATO

1.	Categoria di intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE R3 A
2.	Prescrizioni:	<ul style="list-style-type: none">2.1 si conservi la cornice in pietra originale2.2 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscurro2.3 si demolisca la superfetazione al secondo piano lato est2.4 venga sostituita la tettoia in ferro e lamiera con una struttura realizzata con materiali e tecniche dell'architettura tradizionale
3.	Indicazioni progettuali:	<ul style="list-style-type: none">3.1 venga riconfigurato il prospetto ovest riproponendo un'immagine di architettura tradizionale3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti dei balconi del lato est

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Marconi |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 153/2 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | I |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 119

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 119

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

2.1 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscuro

3. Indicazioni progettuali:

3.1 si sostituisca il manto di copertura della tettoia a piano terra con materiale tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 20/2
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 148
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 120

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 120

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

- 2.1 si sostituiscano le tapparelle del lato est con ante d'oscuro
- 2.2 si sostituisca il portone metallico al piano terra lato sud con un portone in legno

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Marconi, 15
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 155
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 121

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-P		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C non originali	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 121

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B
2. Prescrizioni:
 - 2.1 non è consentita la sopraelevazione (deroga ai sensi del 2. comma dell'art. 105 della L.P. 15/2015) causa contiguità con bene architettonico tutelato

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Borelli, 20/1 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 152 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | I |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 122

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4 ristrutturazione dopo il 1950	<input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5 ristrutturazione dopo il 1995	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	P		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C - P (androne)	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:			
8.1	bene architettonico con tutela diretta (D.Lgs. 490; L. 1089 e L. 364)			


numero identificativo edificio / scheda: 122

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A
2. Prescrizioni:
 - 2.1 non è consentita la sopraelevazione (deroga ai sensi del 2. comma dell'art. 105 della L.P. 15/2015)

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Marconi, 17 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 156 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | I |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 123

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4 ristrutturazione dopo il 1950	<input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5 ristrutturazione dopo il 1995	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:			
8.1	bene architettonico con tutela diretta (D.Lgs. 490; L. 1089 e L. 364)			

numero identificativo edificio / scheda: 123

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 non è consentita la sopraelevazione (deroga ai sensi del 2. comma dell'art. 105 della L.P. 15/2015)
- 2.2 si elimini la copertura delle scale esterne in vetro e acciaio lato nord-ovest
- 2.3 si ridefinisca la forma del tetto secondo canoni tradizionali

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 32
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 161/1 - 161/2
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 124

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	edificio bruciato

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	2	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	6	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC-L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T - D (vol. sospeso)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

numero identificativo edificio / scheda: 124

PROGETTO DEL FABBRICATO

1.	Categoria di intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE R3 A
2.	Prescrizioni:	<ul style="list-style-type: none">2.1 si conservino le cornici in pietra originali2.2 non vengano alterate le forature e l'immagine complessiva del corpo sud-est2.3 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscurro2.4 venga eliminata la tettoia in ferro e onduline del lato sud2.5 venga ripristinato il cortile lato ovest demolendo la soletta di copertura in cemento armato
3.	Indicazioni progettuali:	<ul style="list-style-type: none">3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 30/6
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 156
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 125

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	P	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P-F (loggiato est)	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
8.1	bene architettonico con tutela diretta (D.Lgs. 490; L. 1089 e L. 364)	

numero identificativo edificio / scheda: 125

PROGETTO DEL FABBRICATO

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Categoria di intervento prevista: | RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A |
| 2. Prescrizioni: | <p>2.1 non è consentita la sopraelevazione (deroga ai sensi del 2 comma dell'art. 105 della L.P. 15/2015)</p> |

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Borelli, 28 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 159 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | I |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 126

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 126

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A

2. Prescrizioni:

2.1 non è consentita la sopraelevazione (deroga ai sensi del 2. comma dell'art. 105 della L.P. 15/2015)
causa contiguità con bene architettonico tutelato

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 22
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 149-157
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 127

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4 ristrutturazione dopo il 1950	<input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5 ristrutturazione dopo il 1995	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C**- P (2)	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:
----	----------------------

numero identificativo edificio / scheda: 127

PROGETTO DEL FABBRICATO

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Categoria di intervento prevista: | RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A |
| 2. | Prescrizioni: | <p>2.1 non è consentita la sopraelevazione (deroga ai sensi del 2. comma dell'art. 105 della L.P. 15/2015)
causa contiguità con bene architettonico tutelato</p> |
| 3. | Indicazioni progettuali: | |

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 23
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 168-169
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 128

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	5.1 corpo nord - 5.3 corpo sud

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	2	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	4	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 128

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

2.1 Vengano sostituite le tegole in cls con un manto di copertura di tipo tradizionale

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 15
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 169
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 129

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

numero identificativo edificio / scheda: 129

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino il portale e le cornici in pietra originali
- 2.2 si sostituiscano le tapparelle del lato sud con ante d'oscuro

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 sia realizzato l'intonaco "al liscio" con zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbricco"
- 3.2 si ridefinisca il corpo scala esterno restituendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Borelli, 11 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 170 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | I |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 130

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	R		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C**	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 130

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

2.1 si conservino le cornici in pietra di porte e finestre

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: via Borelli
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 800
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 131

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:		
4.6	sottotetto:		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4 ristrutturazione dopo il 1950	<input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5 ristrutturazione dopo il 1995	<input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	<i>V-venziane</i>	
		<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	<i>I</i>	
6.9	materiale di finitura della copertura:	<i>H</i>	<u>Elementi decorativi</u>
6.10	materiale di finitura sottogronda:	<i>L</i>	<i>P-portale in pietra</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	<i>B</i>	<i>T-targhe commemorative</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	<i>B</i>	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	<i>-</i>	<i>M-cornici marcapiano</i>
		<i>C-contorni in pietra</i>	<i>F-foro rilevante</i>
		<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>*non originale</i>
			<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
		<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
		<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:
----	----------------------

numero identificativo edificio / scheda: 131

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 C

2. Prescrizioni:

2.1 si conservi l'allineamento della facciata sud con gli edifici contigui lato torrente

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga riconfigurato il manufatto in cemento armato ad un piano fronte strada, riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: via Borelli
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 625
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 132

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	D	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	2	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	<i>V-venziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	M	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:		<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:		<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:			
	...			
	...			
	...			

numero identificativo edificio / scheda: 132

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 C

2. Prescrizioni:

2.1 si conservi l'allineamento della facciata sud con gli edifici contigui lato torrente

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga riconfigurato il manufatto in cemento armato ad un piano fronte strada, riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 5
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 380 - 651
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 133

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 133

PROGETTO DEL FABBRICATO

1.	Categoria di intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE R3 A
2.	Prescrizioni:	
2.1	si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur	
2.2	si sostituisca il parapetto in mattoncini di calcestruzzo con parapetto in materiale tradizionale	
3.	Indicazioni progettuali:	
3.1	sia realizzato l'intonaco "al liscio" con zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbriccia"	
3.2	vengano ridefiniti e uniformati i parapetti dei balconi	

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Borelli
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	173/1
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 134

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-M	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 134

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino le cornici in pietra originali
- 2.2 si sostituiscano gli infissi metallici con infissi in legno
- 2.3 si demolica la superfetazione al piano terra lato ovest
- 2.4 si elimini il camino in acciaio della facciata sud

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 1
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 179
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 135

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	C	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

numero identificativo edificio / scheda: 135

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 venga riconfigurato il prospetto ovest lato corte interna riproponendo un'immagine di architettura tradizionale
- 3.2 il tetto del corpo sud venga riproposto con struttura in legno

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: P.zza Garibaldi, 3-5-7
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 178/2
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 136

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	C	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C* - Z*	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:
----	----------------------

numero identificativo edificio / scheda: 136

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 si eliminino dalla facciata est le insegne commerciali
- 2.3 si conservino le cornici in pietra di porte e finestre

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	P.zza Garibaldi, 1
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	173/2 - 173/3
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	I

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: 137

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 137


PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ISOLATO L		
N.SCHEDA	CAT. INT.	P.ED.
L1	R3 C	116/2-55/1
L2	R3 A	166/1
L3	R3 A	164/1-166/1
L4	R3 A	164/1
L5	R3 A	162
L6	R3 A	162
L7	R3 C	745

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli, 25-27-29-31
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 116/2 - 55/1
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: L

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: L1

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R-S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	5	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-M	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-P		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H-G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C-B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	G	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

numero identificativo edificio / scheda: **L1**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

2.1 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Borelli, 33-37 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 166/1 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | L |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: L2

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-M	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
	...	
	...	
	...	

numero identificativo edificio / scheda: L2

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur
- 2.2 venga eliminata la tettoia in ferro e onduline
- 2.3 si sostituisca l'infisso metallico del prospetto nord piano sottotetto con un infisso in legno

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 venga riconfigurato il prospetto nord riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Borelli, 39 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 164/1 - 166/1 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | L |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: L3

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: L3

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

...

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Borelli, 43 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 164/1 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | L |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: L4

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	corpo basso ad ovest successivo al 1860

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: L4

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurati i prospetti del corpo basso, con tetto piano adiacente all'edificio principale, riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Borelli, 47
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	162
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	L

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: L5

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-M (piano terra)	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito


8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **L5**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**
2. Prescrizioni:
 - 2.1 vengano mantenuti e riqualificati gli elementi di archeologia industriale realizzati in cemento armato presenti sul lato sud
 - 2.2 si conservi il portale in pietra originale
3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



numero identificativo edificio / scheda: L6

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Borelli, 47 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 162 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | L |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: L6

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-M	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:		M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	A-P	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: L6

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A
2. Prescrizioni:
 - 2.1 Vengano mantenuti e riqualificati gli elementi di archeologia industriale realizzati in cemento armato presenti sul lato sud

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Borelli
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 745
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: L

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: L7

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	-	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	1	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	M	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-C		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:
----	----------------------

numero identificativo edificio / scheda: L7

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 C

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ISOLATO M		
N.SCHEDA	CAT. INT.	P.ED.
M1	R3 A	244
M2	R3 A	243
M3	R3 A	241
M4	R3 A	396/1
M5	R3 A	240/4
M6	R3 A	240/5
M7	R3 A	240/2
M8	R3 A	240/1

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Grezz, 18-20
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 244
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: M

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: **M1**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	R	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	2	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	5	<i>V-veneziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-M	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
			<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	G-O	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **M1**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Grezz, 12-14
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	243
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	M

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: M2

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-M	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C-O	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	A (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **M2**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Grezz, 10
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	241
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	M

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: **M3**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	2	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	2	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	<i>V-veneziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
			<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	O	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C-G	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T-T(terrazza)	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **M3**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si demolisca la superfetazione al primo piano lato nord-est

2.2 Il manufatto esterno ME è soggetto a ristrutturazione edilizia R3 C

3. Indicazioni progettuali:



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Grezz, 8
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	396/1
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	M

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: M4

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C-G	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **M4**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino le cornici in pietra originali
- 2.2 si conservi il muro di confine in sasso faccia a vista

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti dei balconi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Grezz, 6/3
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 240/4
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: M

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: M5

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-M	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **M5**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino il portale e le cornici in pietra originali
- 2.2 vengano sostituiti i portoni dei garage con portoni con finitura in legno

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Grezz, 4
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 240/5
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: M

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: **M6**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	R	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	1	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	2	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	6	<i>V-veneziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
			<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	O	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T-AP con balcone	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **M6**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino il portale e le cornici in pietra originali
- 2.2 si demoliscano le superfetazioni dei piani 1 e 2 lato corte interna
- 2.3 si demolisca la superfetazione del piano terra lato est
- 2.4 si sostituisca il portone metallico del garage al piano terra lato est con un portone in legno

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Grezz, 6/2
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	240/2
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	M

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: M7

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-M(P.terra)	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **M7**

PROGETTO DEL FABBRICATO

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Categoria di intervento prevista: | RISTRUTTURAZIONE R3 A |
| 2. | Prescrizioni: | <ul style="list-style-type: none">2.1 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur2.2 si demoliscano le superfetazioni dei piani primo e secondo lato corte interna2.3 venga sostituita la porzione di scala metallica fino al primo piano con una scala in legno uniformandola a quella del piano superiore |
| 3. | Indicazioni progettuali: | <ul style="list-style-type: none">3.1 venga riconfigurato i prospetto lato corte interna riproponendo un'immagine di architettura tradizionale3.3 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi |

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Grezz, 6/1
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 240/1
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: M

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: M8

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-PVC	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **M8**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si demolisca la superfetazione al primo piano lato corte interna

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga ridefinita l'apertura del deposito aperto al piano terra uniformandola a quella adiacente

FOTO DEL FABBRICATO



ISOLATO N		
N.SCHEDA	CAT. INT.	P.ED.
N1	R3 C	397-720
N2	R2 A	249/1-249/2
N3	R3 C	546
N4	R2 B	250/2
N5	R3 C	738
N6	R2 A	251/1-251/2
N7	R3 A	
N8	R3 A	253
N9	R3 A	254
N10	R3 A	255
N11	R3 A	256
N12	R3 A	258
N13	R2 B	261
N14	R2 B	268
N15	R3 A	268
N16	R3 A	265-267
N17	R2 B	271
N18	R2 A	273
N19	R3 C	737
N20	R3 C	1007,1008
N21	R3 A	266
N22	R3 A	282/3
N23	R2 A	282/1
N24	R2 B	285
N25	R3 A	283/1
N26	R3 A	283/2
N27	R2 A	286-294
N28	R3 A	290
N29	R3 A	290
N30	R3 A	290
N31	R3 B	301/2
N32	R2 A	301/1
N33	R2 A	301/1
N34	R3 C	301/3

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Spagnolli, 29/3
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 397 - 720
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: **N1**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	R	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	1	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	1	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	<i>V-veneziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
			<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	O	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N1**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

2.1 Il manufatto esterno ME è soggetto a ristrutturazione edilizia R3 C

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Spagnolli, 27-29
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 249/1 - 249/2
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N2

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S-R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	5.1 corpo ovest 5.2 corpo est

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	2	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	4	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-PVC-M	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B-C	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B-C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D (terrazze)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: N2

PROGETTO DEL FABBRICATO

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Categoria di intervento prevista: | RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A |
| 2. | Prescrizioni: | <ul style="list-style-type: none">2.1 edificio soggetto a piano colore2.2 venga mantenuto e restaurato il vano scale con scala in pietra2.3 si demolisca la superfetazione del secondo piano lato sud2.4 si sostituiscano le tapparelle del corpo sud-est con ante d'oscuro2.5 venga sostituita la saracinesca metallica fronte strada con un serramento congruo al centro storico |
| 3. | Indicazioni progettuali: | <ul style="list-style-type: none">3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi3.2 sia ripristinato l'architrave arquato d'ingresso all'androne sul prospetto nord |

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Spagnolli, 29/2
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	546
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N3

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	D	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	2	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	M	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N3**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:



FOTO DEL FABBRICATO

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Spagnolli, 25 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 250/2 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N4

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N4**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico:
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale:
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N5

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	D	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	2	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	<i>V-veneziane</i>	
6.6	materiale serramenti:	PVC	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	<i>O-ottimo</i>	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	O	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parceggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:			
----	----------------------	--	--	--

numero identificativo edificio / scheda: **N5**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|------------------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Spagnoli, 17 - 19 - 21/1 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 251/1 - 251/2 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N6

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	5.5 p.ed 251/2

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P-B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N6**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

2.2 si conservino le decorazioni angolari

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga riconfigurato il balcone lato interno (sud)

3.2 venga riconfigurato il prospetto interno lato sud

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Spagnolli, 15 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 253 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N8

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	tutto ristrutturato

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N8**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 vengano eliminate la tettoie in ferro e onduline
- 2.2 venga ricomposta la facciata ovest, in particolare il volume di ingresso e la scala

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 venga realizzato l'intonaco "al liscio" con zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbricco"
- 3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Spagnoli, 7
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 254
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N9

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C**	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: N9

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

2.1 si conservino le cornici in pietra originali

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Spagnolli,
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 255
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N10

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-M(pt)	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N10**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si sostituisca il portone metallico del piano terra con un portone in legno

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga realizzato l'intonaco "al liscio" con zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbriccia"
3.2 vengano ridefiniti i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Spagnoli, 7 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 256 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: **N11**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	R	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	2	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	1	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	1	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	<i>V-veneziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-M	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
			<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N11**

PROGETTO DEL FABBRICATO

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Categoria di intervento prevista: | RISTRUTTURAZIONE R3 A |
| 2. | Prescrizioni: | <ul style="list-style-type: none">2.1 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur2.2 si demolisca la superfetazione del piano terra lato est |
| 3. | Indicazioni progettuali: | <ul style="list-style-type: none">3.1 venga realizzato l'intonaco "al liscio" con zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbriccia"3.2 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale3.3 vengano ridefiniti i parapetti di scale, balconi e ballatoi |

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Spagnoli, 5
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	258
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: **N12**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	R	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	ristrutturato solo il tetto

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	2	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	<i>V-veneziane</i>	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-P	<i>O-ottimo</i>	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	C	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	C	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N12**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si conservino le cornici in pietra originali

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Spagnoli, 3
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 261
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: **N13**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	R	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	R		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	5	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	1	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	5	<i>V-veneziane</i>	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	<i>O-ottimo</i>	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	C**	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N13**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Spagnoli, 1
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 268
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N14

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N14**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Spagnolli |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 268 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: **N15**

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	2	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	1	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	<i>V-veneziane</i>	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	<i>O-ottimo</i>	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:
----	----------------------

numero identificativo edificio / scheda: **N15**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Spagnoli, 3/1
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	265-267
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: **N16**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	<i>V-veneziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-V	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
			<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N16**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si sostituiscano i frangisole con ante d'oscuro

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga ridefinito il parapetto del balcone

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Spagnoli, 1 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 271 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N17

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C** - T	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

Comune di Aldeno - PRG Insediamenti Storici

SCHEDATURA DEGLI EDIFICI RICOMPRESI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ALDENO

numero identificativo edificio / scheda: N17

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

- ## 2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
 - 2.2 si conservi la targa commemorativa sul prospetto lungo la via pubblica

- ### 3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via 3 Novembre, 2-4-6 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 273 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N18

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N18**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 si conservi la decorazione angolare a rilievo

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano uniformati i parapetti dei balconi lato corte interna

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Spagnolli, 11
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 737
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N19

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-M	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	G	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N19**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico:
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 1007, 1008
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N20

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:		
4.6	sottotetto:		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	2	P-pietra/sasso
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane
6.6	materiale serramenti:	M-PVC	<u>Stato di conservazione</u>
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	C-cattivo
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano
			B-foro rilevante
			C-contorni in pietra
			Z-zoccolo in pietra
			*non originale
			**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T	P-parcheggio esterno
			T-tettoia/barchessa
			AP-altre pertinenza
			G-giardino
			A-autorimessa
			D-deposito

8.	Vincoli legislativi:		
----	----------------------	--	--

numero identificativo edificio / scheda: **N20**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Spagnoli, 1/2 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 266 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N21

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	4	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	P (ovest)-I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N21**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurati i prospetti lato corte interna riproponendo un'immagine di architettura tradizionale
3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via 3 Novembre, 8 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 282/3 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N22

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	6	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	P(ovest) - I (est)	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	C	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N22**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si conservino il portale e le cornici in pietra originale

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi
3.2 venga valorizzato il portale in pietra

FOTO DEL FABBRICATO




ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via 3 Novembre, 8
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	282/1
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N23

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	C	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	B-C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N23**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 vengano riproposte le decorazioni angolari a bugnato del prospetto est

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via 3 Novembre, 14
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 285
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N24

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B-C	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B-C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C-P*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N24**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via 3 Novembre
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	283/1
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N25

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-M	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	P(ovest) - I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N25**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via 3 Novembre
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	283/2
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N26

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	5.5 sottotetto

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	P(ovest) - I (est)	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N26**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 si demolisca la superfetazione del terzo piano lato corte interna
- 2.2 si conservi il portale in pietra originale fronte strada

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via 3 Novembre, 16
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 286 - 294
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N27

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	V(ovest) - L (est)	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N27**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 si sostituiscano i frangisole con ante d'oscuro
- 2.2 si conservino gli elementi in pietra originale del portale fronte strada

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via 3 Novembre, 18 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 290 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | N |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N28

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	-	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-M	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C**	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N28**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino le cornici in pietra originali
- 2.2 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscuro
- 3.2

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via 3 Novembre,
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 290
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N29

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	-	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	2	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	Cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N29**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:



FOTO DEL FABBRICATO

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via 3 Novembre
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	290
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N30

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	-	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	6	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	V-PVC-L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N30**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservino i pilastri in pietra originale del cancello di accesso al cortile
- 2.2 si sostituiscano i frangisole e le tapparelle con ante d'oscuro
- 2.3 si demolisca la superfetazione sormontata da terrazza nella corte addossata a unità N32

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano riconfigurati i prospetti lato corte interna riproponendo un'immagine di architettura tradizionale
- 3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti dei balconi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via 3 Novembre,
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 301/2
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N31

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	R	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	5.3 corpo ovest

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	2	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	D (terrazzati)	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:		P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N31**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 B**

2. Prescrizioni:

- 2.1 si conservi l'allineamento delle facciate con gli edifici adiacenti
- 2.2 venga eliminata la tettoia in ferro e onduline
- 2.3 venga eliminato il rivestimento in onduline della porta al piano terra lato sud

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti dei balconi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via 3 Novembre, 22
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	301/1
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N32

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-P	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N32**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via 3 Novembre, 24
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 301/1
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N33

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	P	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C**	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **N33**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via 3 Novembre,
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	301/3
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	N

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: N34

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	-	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	1	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	-	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	P-L	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	C	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:			

numero identificativo edificio / scheda: **N34**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ISOLATO O

N.SCHEDA	CAT. INT.	P.ED.
O1	R3 A	310/4
O2	R3 A	310/4
O3	R3 A	310/1
O4	R3 A	309
O5	R3 A	307
O6	R3 A	307
O7	R3 A	305
O8	R3 A	306/1
O9	R3 A	302/3
O10	R3 A	517

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff, 12 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 310/4 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | O |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 01

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	2	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **O1**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga riconfigurato l'elemento ad est in cemento armato riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff, 10 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 310/4 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | O |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 02

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	4	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito


8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

numero identificativo edificio / scheda: **O2**

PROGETTO DEL FABBRICATO

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Categoria di intervento prevista: | RISTRUTTURAZIONE R3 A |
| 2. | Prescrizioni: | <p>2.1 si sostituiscano le tapparelle del lato est con ante d'oscuro</p> |
| 3. | Indicazioni progettuali: | <p>3.1 venga riconfigurato l'elemento ad est in cemento armato riproponendo un'immagine di architettura tradizionale</p> |

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff, 14 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 310/1 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | 14 |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 03

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	G-O	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **03**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff, 2/4 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 309 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | O |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 04

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	M-L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	C	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	C	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	A	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **04**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 venga eliminata la tettoia in ferro e onduline della corte interna

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale
3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff, 6-8 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 307 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | 0 |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 05

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L-M	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	C-B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C-B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	A	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 05

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 si sostituiscano le tapparelle del lato est con ante d'oscuro
- 2.2 venga eliminato l'infisso metallico su vano scale del lato nord
- 2.3 vengano sostituiti i portoni metallici del piano terra con portoni con finitura in legno

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale
- 3.2 vengano ridefiniti i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff, |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 307 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | 0 |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 06

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	4	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B-C	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

PROGETTO DEL FABBRICATO

1.	Categoria di intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE R3 A
2.	Prescrizioni:	<ul style="list-style-type: none">2.1 si conservino le cornici in pietra originali2.2 venga eliminata la tettoia in ferro e onduline lato corte interna2.3 venga eliminato il muro di suddivisione verticale tra le due unità adiacenti sul prospetto est
3.	Indicazioni progettuali:	<ul style="list-style-type: none">3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff, |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 305 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | 0 |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 07

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4 ristrutturazione dopo il 1950	<input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5 ristrutturazione dopo il 1995	<input checked="" type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	V	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-L-M	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:			

numero identificativo edificio / scheda: **07**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 Si conservi il portale ad arco di accesso alla corte

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via del Caff, 2/1
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	306/1
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	0

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 08

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	R		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	POZIONE NORD POST 1860

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	5	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	5	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L-M(porta nord)	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 si demolisca la superfetazione dei piani terra e primo lato est (wc)
- 2.2 venga eliminato il muro di suddivisione verticale tra le due unità adiacenti sul prospetto est
- 2.3 si sostituisca la porta metallica al piano terra lato nord con una porta in legno

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff, 4 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 302/3 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | O |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: 09

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	PVC-L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	A	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: 09

PROGETTO DEL FABBRICATO

1.	Categoria di intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE R3 A
2.	Prescrizioni:	<ul style="list-style-type: none">2.1 si conservino le cornici in pietra originali2.2 si demolisca la superfetazione dei piani terra e primo lato est (wc)
3.	Indicazioni progettuali:	<ul style="list-style-type: none">3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi3.2 venga riconfigurato il manufatto esterno (garage) lato nord riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via del Caff |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 517 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | O |

2. Estratto Catastale:



3. Planimetria identificativa edificio:



numero identificativo edificio / scheda: **O10**

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	-	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	D		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	2	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	<i>V-veneziane</i>	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	<i>O-ottimo</i>	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **O10**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ISOLATO P		
N.SCHEDA	CAT. INT.	P.ED.
P1	R3 A	300/4
P2	R2 B	300/4
P3	R3 A	1016-300/4
P4	R2 B	300/1-300/2
P5	R2 A	299
P6	R3 B	297
P7	R3 A	281/1
P8	R3 A	281/2
P9	R3 B	280
P10	R2 B	280
P11	R3 A	275
P12	R3 A	276/1
P13	R3 A	276/1
P14	R3 A	278
P15	R3 C	515-516
P16	R3 C	515-516
P17	R3 C	514-976

ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Lucianer, 3
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 300/4
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P1

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-L		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C*	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **P1**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:



FOTO DEL FABBRICATO

ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Tre Novembre, 13
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 300/4
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P2

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-P		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: P2

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B

2. Prescrizioni:

2.1 edificio soggetto a piano colore

3. Indicazioni progettuali:

3.1 venga realizzata la zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbricchio"

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Tre Novembre
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	1016 - 300/4
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P3

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	2	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	O	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C-O	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **P3**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Tre Novembre, 13
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	300/1 - 300/2
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P4

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	D	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	1	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	2	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-P		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C**	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **P4**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B**

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 si eliminino i pannelli in plexiglass dei balconi lato sud
- 2.3 il tamponamento superiore del portone in legno del piano terra copra la testa del solaio interno

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- | | | |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 1.1 | indirizzo e numero civico: | Via Tre Novembre, 11 |
| 1.2 | frazione / località: | Aldeno |
| 1.3 | comune catastale: | Aldeno |
| 1.4 | foglio mappa: | 10 |
| 1.5 | particella edificiale: | 299 |
| 1.6 | data del rilievo: | 2018 |
| 1.7 | isolato: | P |

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P5

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	2	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

PROGETTO DEL FABBRICATO

1.	Categoria di intervento prevista:	RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 A
2.	Prescrizioni:	<ul style="list-style-type: none">2.1 edificio soggetto a piano colore2.2 il tamponamento superiore dei portoni in legno del piano terra copra la testa del solaio interno2.3 il prospetto est del volume aperto venga riconfigurato riproponendo un'immagine di architettura tradizionale2.4 I manufatti esterni ME sono soggetti a ristrutturazione edilizia R3 C
3.	Indicazioni progettuali:	<ul style="list-style-type: none">3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Tre Novembre, 9
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	297
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P6

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	2	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	O	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

numero identificativo edificio / scheda: **P6**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 B**

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 si conservi l'allineamento delle facciate con gli edifici adiacenti
- 2.3 si sostituiscano le tapparelle del lato est con ante d'oscuro
- 2.4 non vengano alterate le dimensioni delle aperture della facciata fronte strada

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale
- 3.2 vengano ridefiniti i parapetti dei balconi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Tre Novembre, 5-7
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	281/1
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P7

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I - L		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: RISTRUTTURAZIONE R3 A

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 si conservino le cornici in pietra originali
- 2.3 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Tre Novembre, 3
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	281/2
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P8

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	-	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	3	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur
- 2.2 venga eliminato il paravento in onduline del balcone al primo piano lato corte interna
- 2.3 si sostituiscano i portoni metallici del piano terra lato corte interna con portoni in legno

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale
- 3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Tre Novembre, 3
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	280
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P9

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	C	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	P-C	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

PROGETTO DEL FABBRICATO

1.	Categoria di intervento prevista:	RISTRUTTURAZIONE R3 B
2.	Prescrizioni:	<ul style="list-style-type: none">2.1 edificio soggetto a piano colore2.2 si conservi l'allineamento della facciata principale con gli edifici adiacenti2.3 si conservino il portale le cornici in pietra originali2.4 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscurro
3.	Indicazioni progettuali:	<ul style="list-style-type: none">3.1 vengano riconfigurati i prospetti lato corte interna riproponendo un'immagine di architettura tradizionale3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di scale, balconi e ballatoi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO

1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Tre Novembre, 1
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 280
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P10

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	R	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:			Epoca di ristrutturazione:
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	4	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	1	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	<i>V-venziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	G	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	C	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	C	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	D-C	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:			
----	----------------------	--	--	--

numero identificativo edificio / scheda: **P10**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISANAMENTO CONSERVATIVO R2 B**

2. Prescrizioni:

- 2.1 edificio soggetto a piano colore
- 2.2 non è consentita la sopraelevazione (deroga ai sensi del 2. comma dell'art. 105 della L.P. 15/2015)
- 2.3 vengano mantenute e restaurate la le decorazioni pittoriche delle facciate lungo strada
- 2.4 vengano restaurati il balcone in pietra e parapetto in ferro e la scala in pietra della corte interna
- 2.5 è consentito l'abbassamento delle finestre delle facciate lungo strada solo al piano primo

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Manzoni, 2
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	275
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P11

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	<input checked="" type="checkbox"/>

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	1	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
			T-targhe commemorative	CP-capitello
6.11	stato di conservazione facciate:	O	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
6.13	presenza elementi decorativi:	-	Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
	...	
	...	
	...	

numero identificativo edificio / scheda: **P11**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

- 2.1 non è consentita la sopraelevazione (deroga ai sensi del 2. comma dell'art. 105 della L.P. 15/2015)
- 2.2 si conservi la cornice originale in pietra
- 2.3 si elimini il camino in acciaio della facciata

3. Indicazioni progettuali:

- 3.1 venga realizzata la zoccolatura in malta con finitura "al grezzo" o "a sbricco"

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Manzoni
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 276/1
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P12

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	1	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L-PVC	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B(est) - C(sud)	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	-	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

numero identificativo edificio / scheda: **P12**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si sostituiscano le tapparelle con ante d'oscur

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurato il prospetto est riproponendo un'immagine di architettura tradizionale
3.2 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti dei balconi

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

1.1	indirizzo e numero civico:	Via Manzoni, 8
1.2	frazione / località:	Aldeno
1.3	comune catastale:	Aldeno
1.4	foglio mappa:	10
1.5	particella edificiale:	276/1
1.6	data del rilievo:	2018
1.7	isolato:	P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P13

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	R		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	-	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	O-ottimo	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B(est) - C(nord)	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	P - C**	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
----	----------------------	--

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si conservino il portale e le cornici in pietra originali

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti dei balconi riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Manzoni, 10
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 278
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P14

4.	Utilizzo dell'edificio:		<u>Utilizzi</u>	
4.1	piano semi/interrato:	-	R-residenza	T-terziario
4.2	piano terra:	D	E-edificio religioso	S-soffitta
4.3	piano primo:	R	D-androne/cantine/garage	C-commerciale
4.4	piano secondo:	R	P-funzione pubblica	A-artigianale
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	S		

5.	Epoca di costruzione:		Epoca di ristrutturazione:	
5.1	anteriore al 1860	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input checked="" type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:		<u>Materiali</u>	
6.1	N. piani fuori terra:	4	P-pietra/sasso	M-metallo
6.2	N. piani semi / interrati:	-	C-calcestruzzo	I-intonaco
6.3	N. manufatti esterni:	1	G-coppo	L-legno
6.4	N. di scale esterne:	-	PVC- pvc	H-tegole
6.5	N. di balconi e terrazze:	3	V-veneziane	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	L	C-cattivo	B-Buono
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	O-ottimo	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	P-portale in pietra	L-lesena
6.11	stato di conservazione facciate:	B-C	T-targhe commemorative	CP-capitello
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	D-dipinti/affreschi/ceramiche	F-foro rilevante
6.13	presenza elementi decorativi:	C**	M-cornici marcapiano	B-bugnato
			C-contorni in pietra	*non originale
			Z-zoccolo in pietra	**parz.originale

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:		<u>Pertinenze</u>	
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	C-cortile/corte interna	O-orto
7.2	tipologia del manufatto esterno:	D (terrazza)	P-parcheggio esterno	G-giardino
			T-tettoia/barchessa	A-autorimessa
			AP-altre pertinenza	D-deposito

8.	Vincoli legislativi:	
		...
		...
		...

numero identificativo edificio / scheda: **P14**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 A**

2. Prescrizioni:

2.1 si conservi il portale in pietra originale

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano ridefiniti e uniformati i parapetti di balconi e terrazze riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Manzoni, 12-14
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 515 - 516
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P15

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	-	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	1	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	<i>V-venziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	M	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-C		
6.9	materiale di finitura della copertura:	PVC	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	-	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:			

numero identificativo edificio / scheda: P15

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Manzoni, 12-14
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 515 - 516
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P16

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	-	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	1	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	<i>V-venziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I-C		
6.9	materiale di finitura della copertura:	PVC	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	-	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	B	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	B	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	-	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:			

numero identificativo edificio / scheda: **P16**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

3.1 vengano riconfigurati i prospetti riproponendo un'immagine di architettura tradizionale

FOTO DEL FABBRICATO



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico: Via Manzoni
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale: 514 - 976
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P17

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	R	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	R	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	2	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	1	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	<i>V-venziane</i>	
			<u>Stato di conservazione</u>	
6.6	materiale serramenti:	L	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.7	materiali elementi oscuranti:	PVC	<i>O-ottimo</i>	
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I		
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	C	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	O	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	C	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	T	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:			

numero identificativo edificio / scheda: **P17**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

2.1 Il manufatto esterno ME è soggetto a ristrutturazione edilizia R3 C

3. Indicazioni progettuali:



ANALISI DEL FABBRICATO


1. Caratteristiche identificative dell'edificio:

- 1.1 indirizzo e numero civico:
 1.2 frazione / località: Aldeno
 1.3 comune catastale: Aldeno
 1.4 foglio mappa: 10
 1.5 particella edificiale:
 1.6 data del rilievo: 2018
 1.7 isolato: P

2. Estratto Catastale:



3. Estratto cartografia del PRG:



numero identificativo edificio / scheda: P18

4.	Utilizzo dell'edificio:	<u>Utilizzi</u>		
4.1	piano semi/interrato:	-	<i>R-residenza</i>	<i>T-terziario</i>
4.2	piano terra:	D	<i>E-edificio religioso</i>	<i>S-soffitta</i>
4.3	piano primo:	-	<i>D-androne/cantine/garage</i>	<i>C-commerciale</i>
4.4	piano secondo:	-	<i>P-funzione pubblica</i>	<i>A-artigianale</i>
4.5	piano terzo:	-		
4.6	sottotetto:	-		

5.	Epoca di costruzione:	Epoca di ristrutturazione:		
5.1	anteriore al 1860	<input type="checkbox"/>	5.4	ristrutturazione dopo il 1950 <input type="checkbox"/>
5.2	tra il 1860 ed il 1939	<input type="checkbox"/>	5.5	ristrutturazione dopo il 1995 <input type="checkbox"/>
5.3	posteriore al 1939	<input checked="" type="checkbox"/>	nota:	

6.	Caratteristiche generali del fabbricato:	<u>Materiali</u>		
6.1	N. piani fuori terra:	1	<i>P-pietra/sasso</i>	<i>M-metallo</i>
6.2	N. piani semi / interrati:	-	<i>C-calcestruzzo</i>	<i>I-intonaco</i>
6.3	N. manufatti esterni:	-	<i>G-coppo</i>	<i>L-legno</i>
6.4	N. di scale esterne:	-	<i>PVC- pvc</i>	<i>H-tegole</i>
6.5	N. di balconi e terrazze:	-	<i>V-venziane</i>	
6.6	materiale serramenti:	L	<u>Stato di conservazione</u>	
6.7	materiali elementi oscuranti:	-	<i>C-cattivo</i>	<i>B-Buono</i>
6.8	materiale di finitura delle facciate:	I	<i>O-ottimo</i>	
6.9	materiale di finitura della copertura:	H	<u>Elementi decorativi</u>	
6.10	materiale di finitura sottogronda:	L	<i>P-portale in pietra</i>	<i>L-lesena</i>
6.11	stato di conservazione facciate:	O	<i>T-targhe commemorative</i>	<i>CP-capitello</i>
6.12	stato di conservazione copertura/tetto:	O	<i>D-dipinti/affreschi/ceramiche</i>	<i>F-foro rilevante</i>
6.13	presenza elementi decorativi:	-	<i>M-cornici marcapiano</i>	<i>B-bugnato</i>
			<i>C-contorni in pietra</i>	<i>*non originale</i>
			<i>Z-zoccolo in pietra</i>	<i>**parz.originale</i>

7.	Caratteristiche degli spazi di pertinenza:	<u>Pertinenze</u>		
7.1	tipologia dello spazio aperto:	G	<i>C-cortile/corte interna</i>	<i>O-orto</i>
7.2	tipologia del manufatto esterno:	-	<i>P-parcheggio esterno</i>	<i>G-giardino</i>
			<i>T-tettoia/barchessa</i>	<i>A-autorimessa</i>
			<i>AP-altre pertinenza</i>	<i>D-deposito</i>

8.	Vincoli legislativi:			

numero identificativo edificio / scheda: **P18**

PROGETTO DEL FABBRICATO

1. Categoria di intervento prevista: **RISTRUTTURAZIONE R3 C**

2. Prescrizioni:

3. Indicazioni progettuali:

FOTO DEL FABBRICATO



